

**МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ**

**БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ
ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ**

**Кафедра ремонта тракторов, автомобилей
и сельскохозяйственных машин**

**ТЕХНОЛОГИЯ РЕМОНТА
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ**

*Методические указания
по курсовому и дипломному проектированию
для студентов факультета механизации заочной формы обучения
по специальности «Ремонтно-обслуживающее производство
в сельском хозяйстве» специализации «Организация
и технология технического сервиса»*

**Минск
2008**

УДК 631.3(075.8)

ББК 40.72я7

Т 38

Рассмотрено на заседании научно-методического совета ФТС БГАТУ.
Протокол № 7 от 22 ноября 2007г.

Составители: к.т.н., доцент *Г.Ф. Бетеня*;
к.т.н., доцент *В.В. Мирутко*;
к.т.н., доцент *Г.И. Анискович*;
ст. преподаватель *В.М. Кацко*

Рецензенты: д.т.н., профессор, зав. кафедрой основ машиностроительного
производства и профессионального обучения БНТУ *И.А. Иванов*;
к.т.н., доцент кафедры технологии металлов БГАТУ,
Т.К. Романова

УДК 631.3(075.8)
ББК 40.72я7

© БГАТУ, 2008

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	4
1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	5
2 ОБЪЕКТЫ РАЗРАБОТКИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ	6
3 МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ РАЗДЕЛОВ В РАСЧЕТНО-ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКЕ	7
3.1 Обоснование актуальности темы и решаемых задач	7
3.2 Проектирование технологического процесса разборки сборочной единицы	8
3.2.1 Изучение конструкции, анализ условий работы и неисправностей ремонтируемой сборочной единицы	8
3.2.2 Разработка схем разборки (сборки) с выделением последовательности операций технологического процесса	8
3.2.3 Выбор оборудования и инструмента	12
3.2.4 Оформление документации единичного технологического процесса разборки (сборки) сборочной единицы	13
3.3 Проектирование технологического процесса дефектации детали	14
3.3.1 Выбор оборудования и инструмент	14
3.3.2 Оформление документации технологического процесса дефектации детали	15
3.4 Проектирование технологического процесса восстановления детали	15
3.4.1 Подбор исходных данных	17
3.4.2 Уточнение исходных данных	17
3.4.3 Обоснование формы организации ТП	18
3.4.4 Определение применимости способа восстановления детали	18
3.4.5 Выбор технологических баз	19
3.4.6 Обоснование последовательности устранения дефектов	20
3.4.7 Расчет технологических режимов и норм времени	20
3.4.8 Обоснование технического оснащения рабочих мест	21
3.4.9 Технико-экономические показатели восстановления детали	22
3.4.10 Оформление документации единичного технологического процесса восстановления детали	22
3.4.11 Выполнение графических работ	25
3.5 Проектирование средств механизации и автоматизации ремонта сельскохозяйственной техники	26
ЛИТЕРАТУРА	27
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Титульный лист расчетно-пояснительной записи	28
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 Образец задания	29
ПРИЛОЖЕНИЕ 3 Пример карты эскизов	31
ПРИЛОЖЕНИЕ 4 Пример оформления схемы разборки	32
ПРИЛОЖЕНИЕ 5 Пример оформления ТП разборки	33
ПРИЛОЖЕНИЕ 6 Пример оформления ремонтного чертежа	38
ПРИЛОЖЕНИЕ 7 Пример оформления технологического маршрута изготовления детали	39
ПРИЛОЖЕНИЕ 8 Пример оформления кинематической схемы установки ...	45
ПРИЛОЖЕНИЕ 9 Пример оформления сборочного чертежа	46

ВВЕДЕНИЕ

В сфере технического сервиса на перспективу поставлены задачи по повышению качества ремонта и технического, обслуживания машин. Решение этих задач в агропромышленном комплексе возложено на сеть ремонтно-обслуживающих предприятий: ремонтные заводы, специализированные мастерские и цехи по капитальному ремонту машин (шасси), сборочных единиц и восстановления изношенных деталей, мастерские и станции по текущему ремонту я техническому обслуживанию сельскохозяйственной техники. Одним из условий решения поставленной задачи является строгое соблюдение на ремонтных предприятиях технологической дисциплины. Уровень технологической дисциплины закладывается в нормативно-технической документации (НТД). Она является основой технологической подготовки производства. Разработка НТД возлагается на инженерно-техническую службу ремонтного производства. К технологической документации относятся комплекты технологических документов на технологические процессы изготовления, восстановления и дефектации деталей; ремонта, разборки (сборки), обкатки сборочной единицы (машины).

Технологические процессы разрабатываются при проектировании новых, реконструкции и техническом перевооружении действующих ремонтных предприятий,

По объекту и условиям разработки технологические процессы согласно ГОСТ 3.1109-82 подразделяются на единичные, типовые и групповые.

Цель проектирования технологических процессов – подробное описание в виде нормативно-технологической документации процессов ремонта машин или восстановления деталей с необходимыми технико-экономическими расчетами и обоснованиями.

Задача проектирования технологических процессов состоит в выборе и обосновании среди многих возможных решений приемлемого варианта технологии, обеспечивающей высокую производительность труда, качество ремонта при низкой стоимости работ.

При работе над проектом студент, в соответствии с заданием на проектирование, решает конкретные технологические задачи. В процессе проектирования он должен проявить умение пользоваться справочной литературой, стандартами, табличными материалами, номограммами, периодической и другой литературой.

В методических указаниях излагаются правила оформления технологической документации на ремонт машин и восстановление деталей в соответствии с государственными стандартами и другими нормативными материалами. В них определены требования к разработке курсовых и дипломных проектов.

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

При разработке в курсовых и дипломных проектах технологических процессов разборки и сборки сборочных единиц, дефектации и восстановления детали студент должен творчески применять полученные им знания, умело пользоваться литературными источниками, уметь применять в практических расчетах достижения науки и передового опыта ремонтного производства.

В результате разработки технологических процессов в проектах студент должен знать основные принципы проектирования, разновидности и формы нормативно-технической документации на ремонт машин.

Студент должен уметь самостоятельно проектировать технологические процессы ремонта сборочных единиц, дефектации и восстановления деталей.

При разработке технологического процесса ремонта сборочной единицы разрабатывается структурная схема разборки изделия. Правильная организация и последовательность выполнения разборочных работ оказывают значительное влияние на продолжительность и трудоемкость ремонта, сохранность деталей и, в конечном счете, на качество и стоимость восстановления ремонтируемых объектов. Последовательность разборки изделия отражается в технологических картах, а также в структурных схемах разборки.

Разработанный технологический процесс разборки (сборки) сборочной единицы оформляется комплектом технологической документации. В соответствии с РТМ 10-05.0001.0005—87 «Применение стандартов ЕСТД на ремонт сельскохозяйственной техники» технологический процесс разборки сборочной единицы оформляется маршрутным описанием. В маршрутной карте указывают полный состав технологических операций в последовательности их выполнения без указания переходов и технологических режимов.

Для устранения дефекта (группы или комплекса одинаковых дефектов) должен быть выбран рациональный способ, т.е. технически обоснованный и экономически целесообразный. Рациональный способ восстановления детали определяют, пользуясь критериями: технологическим (применимости), техническим (долговечности), и технико-экономическим (обобщенным). При курсовом проектировании число дефектов, для устранения которых выбирается рациональный способ, указывается преподавателем.

Для условий ремонтного производства в соответствии с ГОСТ 3.1119—83 «Общие требования к комплектности и оформлению комплектов документов на единичные технологические процессы» и ОСТ 70.0009—85 «Чертежи ремонтные. Порядок разработки, согласования и утверждения» технологический процесс восстановления детали оформляется маршрутно-операционным описанием технологического процесса.

Разработка студентом разделов по проектированию технологических процессов ремонта сельскохозяйственной техники позволяет проверить уровень его теоретической подготовки, практических навыков, необходимых инженеру-механику сельского хозяйства для выполнения самостоятельной работы по специальности 1 – 74 06 03 "Ремонтно-обслуживающее производство в сельском хозяйстве".

2 ОБЪЕКТЫ РАЗРАБОТКИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ

В соответствии с учебной программой дисциплины «Технология РОП» объектом курсового проекта является разработка технологических процессов разборки, сборки, обкатки сборочной единицы, дефектации и восстановления детали. Курсовой проект выполняется в соответствии с индивидуальным заданием на проектирование (см. приложение 2).

Объектом для проектирования технологического процесса выбирают изделие, сборочную единицу или деталь тракторов, автомобилей, комбайнов и др. сельскохозяйственной техники. Дополнительные условия, поясняющие характер ремонтного производства (специализированные или неспециализированные ремонтные предприятия), сообщаются в задании на проектирование.

Под изделием понимается любой предмет или набор предметов основного производства, изготавливаемых на предприятии.

Под деталью понимается первичный составной элемент изделия, выполненный из однородного материала без применения сборочных операций.

Под сборочной единицей (узлом) понимается составной элемент изделия, состоящий из двух и более составных деталей, соединенных между собой посредством сборочных операций.

Объект разработки в курсовом проекте назначает в задании руководитель проекта. Наряду с этим по согласованию с руководителем проекта могут учитываться предложения студента о выборе им объекта разработки и решению реальных задач, имеющих место в его практической работе по специальности. При этом, учитывая многолетний опыт организации сквозного курсового и дипломного проектирования на кафедре, материалы курсового проектирования могут быть использованы в качестве отдельных разделов дипломного проекта. Что обеспечивает глубокое, всестороннее и последовательное изучение студентом актуальных проблем технического сервиса.

Курсовой проект должен состоять из расчетно-пояснительной записи (ПЗ) и 3-4 листов графических работ формата А1. Объем ПЗ курсового проекта не должен превышать 40...50 страниц рукописного текста (30...40 страниц машинописного текста) формата А4.

3 МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ РАЗДЕЛОВ В РАСЧЕТНО-ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКЕ

Методические указания разработаны в помощь студентам, выполняющим курсовые (дипломные) проекты по технологии ремонтно-обслуживающего производства. Они содержат сведения по разработке наиболее общих вопросов технологии ремонта сельскохозяйственной техники. По отдельным специальным вопросам научно-исследовательского характера, встречающимся при разработке проектных материалов, студенты получают дополнительно разъяснения и консультации у руководителей и консультантов проектов.

Текст записи следует разделять на разделы и подразделы. Разделы должны иметь порядковые номера (1;2;3 и т.д.) в пределах всей записи, обозначенными арабскими цифрами с точками. Наименование основных разделов и подразделов обозначены заданием на проектирование. Каждый раздел записи следует начинать с нового листа.

Введение излагается на 1...2 листах формата А4. В тексте приводятся ссылки на 3...5 литературных источников, излагается состояние решаемых в проекте задач, основные направления по ускорению научно-технического прогресса при ТО и ремонте сельскохозяйственной техники, технологические рекомендации совершенствования ремонтно-обслуживающего производства в сельском хозяйстве.

Во введении приводятся сведения об актуальности выбранной темы проекта, целесообразности направления проектирования, отражается общественно-полезная значимость проектных решений при использовании их в практических целях.

3.1 Обоснование актуальности темы и решаемых задач

В курсовом и дипломном проектировании кафедра ремонта машин в помощь студентам на 3 и 4 году их обучения сообщает перспективную тематику согласованную с Республиканским объединением "Белагросервис". На основании этой тематики студент имеет возможность выбора и уточнения темы для курсового и дипломного проектирования. Студент в своем выборе темы должен учитывать связь ее с местом будущей работы. Для принятия окончательного решения при выборе темы проектирования рекомендуется собеседование и консультация с руководителем того или иного направления по тематике кафедры. На основании принятого варианта студент обращается с заявлением на имя заведующего кафедрой ремонта машин с предложением закрепить за ним выбранную тему проекта.

Актуальность темы с соответствующими обоснованиями и целесообразности разработки выбранной темы проекта приводятся в первом разделе записи. Первый раздел может состоять из нескольких подразделов (его структура согласовывается с руководителем проекта). В качестве структуры данного раздела рекомендуется использовать примеры курсовых и дипломных проектах (см. образцы проектов в зале дипломного проектирования).

В заключительной части раздела излагаются основные задачи, подлежащие разработке в проекте. В первую очередь к ним относится разработка технологических процессов и их техническое оснащение, проектирование средств механизации и автоматизации производства, отвечающие требованиям ближайшей перспективы (10...15 лет).

Тема курсового проекта, перечень подлежащих к выполнению разделов ПЗ и чертежей соответственно указываются в задании на курсовое или дипломное проектирование.

3.2 Проектирование технологического процесса разборки (сборки) сборочной единицы

Основными задачами проектирования являются:

- изучение конструкции, анализ условий работы и неисправностей ремонтируемой сборочной единицы;
- разработка схем разборки (сборки) с выделением последовательности операций технологического процесса;
- выбор оборудования и инструмента;
- нормирование операций технологического процесса;
- оформление документации единичного технологического процесса разборки (сборки) ремонтируемой сборочной единицы.

3.2.1 Изучение конструкции, анализ условий работы и неисправностей ремонтируемой сборочной единицы

Исходными источниками информации служат учебники, инструкции по устройству и эксплуатации машин, каталоги деталей, чертёж сборочной единицы и спецификация деталей.

Необходимо проанализировать условия работы сборочной единицы в целом и соединений в отдельности, указать возможные неисправности. Анализу подлежат – легкосъёмность деталей и доступность к отдельным конструктивным элементам. При этом необходимо с особой тщательностью рассмотреть резьбовые соединения и сопряжения с натягом.

В ряде случаев в сборочных единицах имеются труднодоступные гайки, болты и др. крепежные детали, значительное число их типоразмеров, что затрудняет применение механизированного инструмента. Для сопряжений с натягом не всегда обеспечивается возможность применения съемников.

Ключевыми словами текста этого раздела должны быть: ремонтопригодность, легкосъёмность, доступность, внешнее трение (виды и характеристики внешнего трения по ГОСТ 23.002.78), изнашивание (виды и характеристика по ГОСТ 23.002.78), износ, смазка (виды смазки по ГОСТ 23.002.78).

3.2.2 Разработка схем разборки (сборки) с выделением последовательности операций технологического процесса

Разработать схему – это значит, представить в условном изображении рекомендуемую для конкретных условий ремонтного производства очерёд-

ность снятия (установки) разборочных (сборочных) групп, подгрупп и деталей при разборке или сборке ремонтируемого объекта.

Разборочные (сборочные) группы, подгруппы, детали на схеме указывают согласно принятому обозначению (рис. 3.1).

Различают укрупненную (рис. 3.2) и развёрнутую схемы (приложение 4). Для сложных сборочных единиц первоначально составляют укрупненную схему, на которой изображают только разборочные или сборочные группы,

На схеме разборки условно обозначают сборочную единицу. Разборочные группы располагают в очередности их снятия. Разборочная группа демонтируется непосредственно из сборочной единицы. Она характеризуется возможностью дальнейшей обособленной разборки.

Разборочная группа может состоять из подгрупп. Различают подгруппы 1-го, 2-го и более высоких порядков (например Рб 1-1, Рб 1-2, Рб 1-3, Рб 2-1, Рб 2-2) Разборочная подгруппа 1-го порядка демонтируется непосредственно из группы. Разборочная подгруппа 2-го порядка демонтируется из подгруппы 1-го порядка и т.д. При этом разборочных подгрупп одного порядка может быть несколько.

Выявление возможных групп и подгрупп, выбор базовой детали, уточнение номенклатуры неразумкомплектовываемых и наиболее ответственных деталей, могут быть осуществлены в результате изучения сборочного чертежа и технических условий на капитальный ремонт сборочной единицы. Детали изображают на схеме с учетом очерёдности их снятия.

При капитальном ремонте осуществляют полную разборку изделия. При текущем ремонте осуществляют частичную разборку, необходимую для замены только повреждённых сборочных групп, подгрупп или деталей. Эта особенность должна учитываться при составлении схем разборки (сборки) для условий текущего ремонта. Аналогично представляют схему сборки.

Основными принципами построения развернутых схем разборки и сборки являются:

- схема должна строиться в направлении слева направо с отражением групп, подгрупп и деталей сборочной единицы;
- число групп и подгрупп должно быть максимальным;
- схема разборки должна заканчиваться изображением базовой детали, а схема сборки – сборочной единицы.

После выработки варианта последовательности представления на схеме разборки (сборки) групп, подгрупп и деталей, приступают к условному обозначению рабочих мест, выполняемых на них операций и технических требований.

Операции разборки (сборки), контрольные операции, технические требования условно изображают окружностью диаметром 8...12 мм. Внутри окружностей соответственна, показывают порядковый номер операций (05, 10, 15), а буквой "Т" обозначают технические требования.

После согласования с руководителем проекта разработанная схема оформляется графически на листе формата А1 (приложение 4).

В ПЗ приводится обоснование разработанных схем с учетом принятых во внимание литературных источников.




Рис. 3.1 Принятые обозначения на схемах разборки (сборки):
 Рб-1, Сб-1 – соответственно разборочная и сборочная группы (цифры указывают последовательность демонтажа при разборке и установки группы при сборке сборочной единицы); Рб-1-1 (Рб 2-1), Сб-1-1 (Сб 2-1) – соответственно разборочная и сборочная подгруппы, первая цифра указывает порядок подгруппы (1 – первый, 2 – второй), вторая последовательность демонтажа при разборке и установки подгруппы при сборке сборочной единицы




Рис. 3.2 Укрупненная схема разборки сборочной единицы

3.2.3 Выбор оборудования и инструмента

Исходными данными служат принятые схемы разборки (сборки). В ПЗ приводится обоснование технического оснащения (оборудование, оснастка, инструмент) рабочих мест для выполнения намеченных операций и технических требований. При этом учитывается характер производства.

При выборе технологического оборудования рекомендуется использовать соответствующие каталоги и учебники.

При обосновании принимаемого механизированного инструменте рекомендуется исходить из требуемых усилий разборки (сборки).

Момент отвёртывания гаек или винтов можно определять по формуле

$$M = Kd_{cp}^2, \quad (3.1)$$

где K – коэффициент учитывающий, состояние резьбового соединения; $K = 0,5...0,8$;

d_{cp} – средний диаметр резьбы гайки (винта), мм.

При расчете усилия (F_e) выпрессовки детали можно воспользоваться формулой (3.2)

$$F_e = \pi \cdot f \cdot p \cdot d \cdot l, \quad (3.2)$$

где f – коэффициент трения сцепления при выпрессовке;

p – давление на посадочную поверхность, Н/мм .

d – диаметр посадочной поверхности, мм;

l – длина посадочной поверхности, мм;

Величину P (Н/мм²) определяют по формуле:

$$p = 10^{-3} N \cdot d \cdot \left(\frac{C_1}{E_1} + \frac{C_2}{E_2} \right), \quad (3.3)$$

где N – натяг, мкм;

E_1 и E_2 – модули упругости материала сопрягаемых деталей, Н/мм²; (для стали $E = (2,1...2,2) 10^5$ Н/мм²; для чугуна $E = (1,2...1,4) 10^5$ Н/мм²; для бронзы $E = (1,0.. 1,1) 10^5$, Н/мм²;

C_1 и C_2 - коэффициенты, зависящие от отношения диаметров сопрягаемых деталей.

Значения коэффициентов C_1 и C_2 рассчитывают из зависимостей

$$C_1 = \frac{d^2 + d_1^2}{d^2 - d_1^2} - \mu_1, \quad (3.4)$$

$$C_2 = \frac{d^2 + d_2^2}{d_2^2 - d^2} + \mu_2 , \quad (3.5)$$

где d – посадочный диаметр, мм;

d_1 – диаметр отверстия охватываемой детали, мм; (для сплошного вала $d_1 = 0$);

d_2 – наружный диаметр охватывающей детали, мм;

μ_1 и μ_2 – коэффициент Пуассона материалов соединяемых детали (для стали $\mu = 0,3$; для чугуна $\mu = 0,25$; для бронзы $\mu = 0,33$).

При расчетах по формуле (3.1…3.5) можно пользоваться учебником по расчетам деталей машин. Принятая техническая оснащенность рабочих мест разборки (сборки) должна удовлетворять требованиям механизации и автоматизации технологических процессов ремонта сельскохозяйственной техники.

3.2.4 Оформление документации единичного технологического процесса разборки (сборки) сборочной единицы

Разработанный технологический процесс разборки (сборки), сборочной единицы оформляется комплектом технологической документации. В комплект документов для данного описания технологического процесса входят:

- титульный лист (ТЛ) формы 2 ГОСТ 3.1105 – 84;
- карта эскизов (КЭ) форма 7 ГОСТ 3.1105-84;
- маршрутная карта (МК), заглавный лист формы 2 и последующий листы формы 1б ГОСТ 3.1118-82.

На КЭ выполняют эскиз сборочной единицы без соблюдения масштаба. Количество видов, разрезов и сечений изображения должно быть достаточным для полного представления о конструкции и составе изделия. На выносных линиях указывают номере позиций составных частей.

Пример оформления КЭ на разборку (сборку) представлен в приложении 3.

В МК указывают полный состав технологических операций в последовательности их выполнения без указания переходов и технологических режимов.

Для описания операций применяют построчный (модульный) принцип внесении информации. Каждой начальной строке модуля соответствует свой служебный символ, который выражает состав информации.

Последовательность записи, информации по типам строк: А, Б, О, Т. Технические требования на выполнение операции записывается в строке со служебным символом "О" после содержания операции. Наименование операций выбирают в соответствии с "Классификатором технологических операций в ремонтном производстве". Например: "Комплектование", "Сборка", "Разборка", "Контроль", "Испытание".

Графы форм МК заполняют по требованиям ГОСТ 3.1103-82. При этом, в графе с условным обозначением "Проф" указывают профессию сокращенно (ток., фрез., и т.д.).

В графе с условным обозначением "УТ" записывают дробью в числителе условия труда, а в знаменателе вид нормы времени. Запись выполняют в одну

строку. Например, "Н/Р". Сокращенные обозначения условий труда и видов норм времени приведены в таблице 3.1.

Таблица 3.1 – Обозначение условий труда и видов норм времени

Условия труда	Обозначения	Вид нормы	Времени
Нормальные	Н	Расчетная	Р
Тяжелые, вредные	Т	Хронометражная	ХР
Особо тяжелые, особо вредные	ОТ	Опытно-статистическая	ОС

В МК разборки (сборки) сборочной единицы включают разборку (сборку) входящих в неё сборочных групп (подгрупп) несложной конструкции. При этом, перед операциями разборки (сборки) групп (подгрупп) на свободной строке без указания служебного символа записывают обозначение и наименование сборочной группы. Примеры оформления МК разборки (сборки) изделий приведены в приложениях.

3.3 Проектирование технологического процесса дефектации детали

Исходными материалами для разработки технологического процесса дефектации служат: технические требования на ремонт машины, рабочий чертеж детали.

Основными этапами проектирования технологического процесса дефектации являются: анализ дефектов детали и определение последовательности и способов их обнаружения; выбор оборудования и инструмента, нормирование контрольных промеров, оформление документации технологического процесса.

При определении последовательности обнаружения дефектов учитывают следующие требования: вначале планируют контроль дефектных поверхностей, по которым деталь выбраковывается; в первую очередь применяют способы обнаружения дефектов, не требующие использования специального точного инструмента и значительных затрат времени (визуальный осмотр, отстукивание и т.п.).

3.3.1 Выбор оборудования и инструмент

Выбор способа контроля, оборудования и инструмента производят с учетом габаритных размеров, массы, материала детали контролируемого размера и его допуска, обеспечивая при этом условие, чтобы погрешность средств измерения составляла не более одной трети величины допуска. Для этого используют номограммы, приведенные в литературных источниках.

Для нормирования контрольных промеров используют данные, приведенные в табл. 3.2.

Таблица 3.2 – Нормы времени контрольных промеров

Измерительный инструмент	Время, мин
1. Пробка гладкая односторонняя	0.041
2. Пробка гладкая двухсторонняя ,	0.062
3. Пробка резьбовая, длина резьбы до 10мм	0.160
до 30мм	0.450
до 50мм	0.750
4. Скоба односторонняя	0.050
5. Скоба двухсторонняя	0.070
8. Штангенциркуль	0.060
7. Микрометр	0.1
8. Индикатор с установкой детали в центрах	0.280
9 . Индикатор без установки детали в центрах	0.100
10. Шаблон	0.100
11. Визуальный контроль	0.095

3.3.2 Оформление документации технологического процесса дефектации детали

В комплект технологической документации ЕТП дефектации детали входят:

- титульный лист (ТЛ)
- карта эскизов (КЭ) форма 7 ГОСТ 3.1105-84;
- карта технологического процесса (КТП) дефектации.

На КЭ выполняют эскиз детали без соблюдения масштаба, но с примерным соблюдением пропорций,. Дефектные поверхности обозначают линией, толщиной 2S и нумеруют арабскими цифрами. Номера дефектов простирают в окружности диаметром 6...8 мм на продолжении размерной линии. Нумерацию производят в направлении часовой стрелки.

КТП дефектации выполняют на бланке МК (форма 2 ГОСТ 3.1116-82). В этом случае, в МК вводят строку со служебным символом "Д/Т", на которой записывают данные по контролируемым дефектам, параметрам и средствам контроля.

3.4 Проектирование технологического процесса восстановления детали

Разработка этого раздела в курсовых и дипломных проектах преследует цель пополнить знания студентов в области технологии ремонтного производства, приобретения практических навыков в составлении нормативно-технической документации на восстановление и ремонт детали, создать представление о роли науки в осуществлении технического прогресса.

При написании методики авторы учитывали ряд принципиальных особенностей. Изменились стандарты на нормативно-техническую до-

кументацию. Условия разработки технологии восстановления деталей существенно усложнились, повысились требования к качеству восстановления деталей. Увеличился поток информации, что, открывает возможность шире использовать результаты науки и передового опыта. Технология восстановления деталей все в большей мере базируется на успехах ряда фундаментальных смежных и прикладных наук – триботехники, металловедения, физики, металлургии, химии, физической химии, теории прочности, технологии металлов, что стимулирует исследование и поиск технологов, расширяет технологические возможности в производстве. Результаты этих достижений позволяют при проектировании технологии восстановления деталей заложить основы выхода на новый уровень качества ремонтных работ. Наряду с этим во внимание принималось, что в настоящее время учет только технологических и технико-экономических аспектов проблемы для проектирования технологии восстановления деталей недостаточен. Необходим учет также и экологических аспектов.

Проектирование технологических процессов в основном производилось эвристическими методами. Вместе с тем, быстрый рост информации в области теории, технологии и оборудования, затрудняющий её быструю переработку, приводит к использованию неполных данных и существенно зависит от эрудиции технолога. Это приводит к тому, что многие достижения научно-технического прогресса остаются неучтенными, выбранная технология – неоптимальной, а процесс разработки – длительным. До настоящего времени в качестве информационных массивов – банков данных мало использовалась память ЭВМ. Технологи в основном пользуются такими информационными массивами, как справочники по восстановлению деталей, учебники, журнальные статьи, реже, реферативные журналы, аннотированные научные отчёты.

Технологические процессы разрабатываются при проектировании новых, реконструкции или техническом перевооружении существующих ремонтных предприятий, а также при организации ремонта или восстановления деталей на действующих производствах.

Следует иметь в виду, что по объекту и условиям разработки технологические процессы согласно ГОСТ 3.1109 -82 подразделяются на единичные, типовые и групповые.

Проектирование технологических процессов восстановления характеризуется много вариантностью возможных технических решений. Условно можно разделить проектирование технологических процессов на ряд этапов.

Разработчику технологического процесса необходимо поэтапно решить следующие вопросы: подобрать и уточнить исходные данные; изучить и уточнить рабочий чертеж и технические требования; обосновать форму организации процесса восстановления детали; определить применимость способа восстановления с учетом конкретных условий; выбрать технологические базы; составить маршрут восстановления детали (последовательность устранения дефектов); обосновать технологические режимы и рассчитать нормы времени; обосновать техническое оснащение рабочих мест; обосновать технико-экономические показатели; оформить документацию ТП восстановления детали;

выполнить графические работы. Ниже излагаются методические рекомендации выполнения каждого из отмеченных этапов,

3.4.1 Подбор исходных данных

К числу исходной (базовой, руководящей, справочной) информации для разработки технологического процесса восстановления детали относятся: (технические требования на восстановление или ремонт; сведения о характере, размерах и количестве дефектов; материал детали, термическая обработка; номинальные и ремонтные размеры, требуемая шероховатость поверхностей (уточняются по рабочему чертежу); годовая производственная программа. При наличии ремонтного чертежа можно получить дополнительные сведения о дефектных поверхностях, повторяемости дефектов, способах устранения этих дефектов.

Технические требования диктуют определенную точность и качество обрабатываемых поверхностей, особые требования (твердость, структура материала, вид термической обработки, покрытие поверхности, необходимость балансировки и т.п.).

При подборе и изучении исходных данных рекомендуется использовать справочные и нормативные материалы (по каталогу зала курсового и дипломного проектирования).

Если проектирование технологических процессов осуществляется с целью совершенствования технологии, дополнительно следует иметь данные об имеющемся оборудовании, о планируемой производственной программе, о плане размещения оборудования.

Если технология восстановления разрабатывается для новой номенклатуры деталей, то необходимо ознакомиться с научными отчетами НИИ и проектных организаций. Важное значение может иметь поиск аналога действующего единичного, типового или группового технологического процесса.

После подбора и изучения исходных данных приступают ко второму этапу.

3.4.2 Уточнение исходных данных

Этап разработки технологического процесса включает уточнение чертежа и технических требований. В ходе этапа проверяет: достаточность проекций, сечений, простановку размеров, требования к точности и шероховатости поверхностей и другие требования. Дополнительно проводится экспертная оценка технической возможности восстановления детали.

Техническая сторона работ по восстановлению деталей состоит в обеспечении высокого качества восстанавливаемых поверхностей. При ремонте и восстановлении деталей может производиться их модернизация: улучшаться геометрия посадочных и опорных мест; повышаться твердость и износостойкость рабочих поверхностей и т.д. В результате проводимых исследований и разработок подготовлены и прошли производственную проверку технологии по наращиванию изношенных поверхностей, по устраниению несоосности и нарушению межцентровых расстояний, способ ремонтных размеров, способ пластического деформирования. При ремонте корпусных деталей накоплен

опыт применения бессварочных методов, когда вместо холодной и горячей сварок, приводящих к возникновению остаточных напряжений, а следовательно, короблению и образованию новых трещин, используют фигурные вставки для стягивания кромок трещин, установку на пробоины заплат на полимерной основе, спиральные вставки для восстановления резьбы. Разработана система ремонтных размеров для корпусных деталей. Например, при ремонте двигателей получили применение способ ремонтных размеров посадочных мест под коренные и шатунные подшипники (вкладыши по наружному размеру увеличены на 0,5 мм), под втулки распределителя, седла клапанов. Это позволяет улучшить качество и снизить затраты на ремонт двигателя в сравнении с ремонтом путем наплавок.

Если проектируется технологический процесс восстановления или ремонта целой группы деталей, то рекомендуется провести классификацию и группировку, а также выбор типового представителя группы со всеми технологическими и конструктивными признаками группы. Типовая деталь должна объединять совокупность деталей, имеющих одинаковый маршрут операций, осуществляемых на одном и том же оборудовании с применением однотипных приспособлений и инструмента.

3.4.3 Обоснование формы организации ТП

Обоснованию подлежит тип производства по восстановлению или ремонту детали. Известно, что в системе АПК страны разработана генеральная схема развития производства по восстановлению деталей. В её основу положено четыре основных звена.

Производство первого типа – это специализированные (по восстановлению деталей) предприятия, оснащенные поточно-механизированными линиями и высокоточным технологическим специальным оборудованием. Здесь восстанавливают детали узкой номенклатуры, определяющие ресурс машин.

Производство второго типа – это цехи по восстановлению деталей (ЦВИД) в составе ремонтных заводов по ремонту машин. Специализация ЦВИДов зависит от профиля ремонтных предприятий, где они создаются. Оснащаются ЦВИДы в основном специализированным технологическим оборудованием.

Производство третьего типа – это отделения и участки в составе ремонтных предприятий. Восстановление деталей осуществляется в основном для обеспечения ремонта техники на данном предприятии. Оснащаются эти производства универсальным технологическим оборудованием.

Производство четвертого типа – это участки и посты восстановления деталей в ремонтных мастерских РАПТ и хозяйств. Здесь восстанавливают в основном детали, не требующие точной механической обработки.

3.4.4 Определение применимости способа восстановления детали

Определение применимости того или иного способа следует осуществить с учетом конкретных условий восстановления детали, а также с учетом технологических процессов – аналогов.

Способ восстановления (устранения дефекта) определяется геометрическими размерами и формой, материалом, термической обработкой, твердостью, точностью изготовления и шероховатостью восстанавливаемой поверхности, величиной износа, долговечностью восстановленной поверхности и стоимостью ее восстановления.

Применимость способов восстановления определяют в следующей последовательности: по величине износа выбирают несколько способов, позволяющих восстановить размер детали; рассматривают возможности технического осуществления каждого способа исходя из материала детали, ее геометрических размеров и конфигурации; сравнивают физико-механические свойства материала восстанавливаемой поверхности детали до утери ее работоспособности и после устранения дефекта; определяют влияние технологических операций по устранению дефекта на изменение прочности, конструктивных форм и размеров детали в целом.

Если технологический процесс проектируется для конкретного предприятия при выборе способа восстановления следует учитывать наличие технологического оборудования, уровень механизации и автоматизации.

На основании принятых технических решений (или уточнений) составляется табл. 3.3.

Таблица 3.3 – Таблица дефектов

Номер дефекта	Наименование дефекта	Размера, мм		Коэффициент повторяемости дефекта	Способ устранения дефекта	
		по рабочему чертежу	допустимый без ремонта		Основной	Допустимый

3.4.5 Выбор технологических баз

Исходными данными для выбора технологических баз являются рабочий или ремонтный чертеж детали и условия установки и работы детали в сборочной единице.

При выборе технологических баз необходимо учитывать возможность их совмещения с конструкторскими базами. При не совмещенных базах возникают погрешности базирования и необходимость ужесточения допусков. Во внимание должны быть приняты следующие специфические особенности: оставлены ли базы после изготовления детали (у многих деталей после завершения их обработки базовые поверхности удаляют); имеют ли место деформации детали (из-за деформации точность расположения их базовых поверхностей нарушается); подвергаются ли базовые поверхности износу; возможны ли повреждения базовых поверхностей в процессе эксплуатации либо при разборке машин.

Чтобы обеспечить точность взаимного расположения рабочих поверхностей, рекомендуется при разработке технологических процессов вос-

становления деталей использовать соответствующие методы базирования. Принципы их основаны на создании новых баз у изношенных или деформированных деталей, использовании в качестве баз неизношенных поверхностей, восстановление правильной геометрической формы базовых поверхностей.

В зависимости от конфигурации детали, характера и величины износа поверхностей могут быть рекомендованы следующие схемы базирования: деталь базируется по сохранившейся базе, используемой при изготовлении детали (фаски центровых отверстий и т.п.), деталь базируется по неизношенным и не подлежащим восстановлению поверхностям. При этом проверяется возможность выполнения требований чертежа по точности, т.е. точность исполнения базовых поверхностей должна быть ни ниже точности исполнения восстанавливаемых поверхностей; деталь базируется первоначально по неизношенными поверхностям, затем, производится правка существующих или изготовление новых технологических баз. Последующая обработка осуществляется относительно восстановленных базовых поверхностей.. При вынужденной смене баз в процессе выполнения различных операций следует переходить от менее к более точным. При выборе баз необходимо использовать рекомендации литературных источников.

3.4.6 Обоснование последовательности устранения дефектов

Составление маршрута восстановления детали (разработка последовательности устранения дефектов детали с учетом схем базирования) состоит в разработке общего плана технологического процесса, содержания операций и выборе типа оборудования. Маршрут восстановления деталей на специализированном ремонтном предприятии начинается с очистки. Затем следует дефектация (см. раздел 3.3). Дальнейшее построение маршрута должно обеспечивать изменение состояния детали; отвечающей требованиям чертежа. Например, если для устранения дефектов, входящих в состав маршрута, требуется выполнение наплавочных, слесарно-механических и гальванических операций, то в маршрутной технологии должно быть предусмотрено вначале выполнение наплавочных операций по всем дефектам, затем слесарно-механических, гальванических и, наконец, механических (отделочных) операций. В расчетно-пояснительной записке приводится схема маршрута ТП восстановления детали. Пример оформления схемы показан на рис. 3.3.

3.4.7 Расчет технологических режимов и норм времени

Технологические режимы нанесения металлопокрытий определяют по рекомендациям [5.13.14.15.17] механической обработки – па литературным источникам [8,9,18].

Нормы времени на выполнение операций рассчитывают по методикам, рекомендованным в литературных источниках.




Рис. 3.3 – Схема маршрута технологического процесса восстановления поршневых пальцев гидротермической раздачей

3.4.8 Обоснование технического оснащения рабочих мест

Рабочие места по выполнению операций, согласно принятому маршруту восстановления детали, комплектуются оборудованием, организационной и технологической оснасткой (приспособлениями, вспомогательным, режущим и мерительным инструментом).

Исходными данными для определения технического оснащения рабочих мест являются тип производства, содержание технологических операций и ремонтный чертеж детали.

В зависимости от типа производства обосновывают применение универсального, специализированного, специального оборудования. Следует иметь в виду, что в современных тракторах, автомобилях и сложных сельхозмашинах значительно повышены требования к точности обработки, шероховатости деталей, которые во многих случаях не могут быть обеспечены существующим универсальным металорежущим оборудованием.

При выборе основного оборудования необходимо учитывать конфигурацию, габаритные размеры и массу детали, точность и шероховатость обработки восстанавливаемых поверхностей, принятую схему базирования детали, соответствие проектируемой операции назначении и производительности оборудования, экономичности выполнения операций.

Выбирая оборудование, используют литературные источники [5,10,11,12,13,15], существующие технологические процессы восстановления деталей.

При выборе приспособлений необходимо учитывать принятую схему базирования, геометрические параметры и точность изготовления детали. Выбирая приспособления – используют рекомендации литературных источников [8,9,18].

Режущий инструмент для механической обработки выбирают по рекомендациям литературных источников [8,9,15,18].

3.4.9 Технико-экономические показатели восстановления детали

Технико-экономические показатели определяют по методике, изложенной в источнике [3]. При выполнении курсового и дипломного проекта можно также применять методику, разработанную кафедрой экономики.

3.4.10 Оформление документации единичного технологического процесса восстановления детали

Для условий ремонтного производства в соответствии с ГОСТ 3.111 -83 и ОСТ 70.0009.005-85 применяется маршрутно-операционное описание технологического процесса: сокращенное описание технологических операций в МК в последовательности их выполнения с полным описанием отдельных операций в других технологических документах (ОК, КГП и т.д.).

В комплект технологической документации ЕТП восстановления¹ детали входят:

- титульный лист (ТЛ) форма 2 ГОСТ 3.1105 – 84;
- . - карта эскизов (КЭ) технологического процесса восстановления детали формы 7 ГОСТ 3.1105-64;
- маршрутная карта (МК): заглавный и последующие листы формы I; 16 ГОСТ 3.1118-82.
- операционные карты (ОК) нанесения покрытий;
- карты технологических процессов (КТП) нанесения покрытий (гальванические процессы, напыление и т.д.);
- операционные карты (ОК) механической обработки формы 3, 36 ГОСТ 3.1404 – 88
- карта эскизов (КЭ) операций формы 7 ГОСТ 3.1105-84.

Первые три технологических документа (ТЛ, КЭ и МК) обязательны для данного технологического процесса, наличие и количество остальных определяются перечнем операций.

При курсовом и дипломном проектировании руководителем проекта состав документов в комплекте должен определяться, во-первых, видом и объемом проекта (курсовой, дипломный) и, во-вторых, задачами, которые ставятся перед конкретным студентом на разработку технологического процесса, зависящих от приближения такой разработки к реальным условиям и меры потребности её внедрения.

На КЭ технологического процесса восстановления детали выполняют эскиз детали с указанием размеров, предельных отклонений, обозначения ше-

роховатости, допусков форм и расположения дефектных поверхностей. При этом указывается информация, необходимая только для восстановления детали и последующего контроля. На эскизе детали приводятся размеры, необходимые для расчета нормативов времени на обработку, выбора оборудования. В этой связи для разработки КЭ необходимо использовать ранее подготовленную информацию и документы: рабочий чертеж на изготовление детали; технические требования на дефектацию детали; сведения о коэффициентах повторяемости дефектов; технические требования на восстановленную деталь; технологические способы устранения дефектов.

Дефектные поверхности обозначают линией, толщиной 2S и нумеруются арабскими цифрами в окружности диаметром 6...8 мм на продолжениях размерных линий.

На свободном поле КЭ справа от изображения указывают номера и наименования дефектов, технические требования с указанием заглавия "Дефекты", "Технические требования".

Пример оформления КЭ технологического процесса восстановления приведен в стандарте предприятия [2]. КЭ технологического процесса при наличии ремонтного чертежа может не оформляться.

МК выполняют роль сводного документа, содержащего данные по всем операциям в технологической последовательности их выполнения.

Простые операции описывается только в МК. Последовательность записи информации по типам строк: А, Б, С, Т.

Сложные операции описываются сокращенно в МК и полностью в других видах технологической документации. Последовательность записи информации по типам строк: А, Б.

Выбор и определение состава операций, подлежащих полному описанию, устанавливаются исходя из следующих условий:

- сложность выполнения операций;
- сложность и точность базирования детали при обработке;
- необходимость указания данных по режимам;
- необходимость поэлементного описания операций.

Наименование операций определяется в зависимости от вида оборудования, на котором они выполняются. За наименованием указывают в скобках номера восстанавливаемых дефектов. Например: "Токарная (деф. 1.3)". Между операциями в документах оставляют одну строку свободной. Пример оформления МК приведен в приложении 5.

Полное описание сложных операций дается в ОК и КТП.

ОК нанесения металлокрытий (наплавки) не разработаны и для описания данных операций применяются МК формы 2; 16 ГОСТ 3.1118-82. Описание технологической операции дается с указанием последовательного выполнения переходов, данных о средствах технологического оснащения, технологических режимах и трудозатратах.

Для случая применения вспомогательных материалов (наплавочные проволоки, СОЖ и т.д.), одинаковых для всех технологических переходов, последовательность записи информации по типам строк следующая: М, А, Б, М, О, Т, Р, О, Т. При этом, в строке с первым символом "М" записывается ин-

формация об основном материале детали. Второй символ "М" обозначает строку со вспомогательным материалом.

Если вспомогательный материал применяется только в одном из нескольких технологических переходов, то информация по данному материалу записывается в строке под символом "М", следующей после строки "Р" (информации по технологическим режимам) данного перехода. Например: М, А, Б, О, Т, Р, М, О, Т, Р, О, Т. Простановку необходимых данных по технологическим режимам выполняют с привязкой по служебному символу "Р" по всей длине строки. При записи содержания переходов исполнительный размер указывают при отсутствии поясняющей КЭ. Например: "Наплавить поверхность, выдерживая размеры $D = 50 \pm 0,2$ и $l = 40 \pm 1$

При разработке поясняющей операции КЭ, выполняют сокращенную запись переходов. Например: "Наплавить поверхность, выдерживая размеры 1 и 2".

Номера переходов указывают в начале содержания переходов. Данные по вспомогательному «Тв» и основному «То» времени указывают в строке «О» после записи содержания переходов. При этом время, затраченное на вспомогательные работы, суммируют с «Тв» первого технологического перехода и проставляют в графе «Тв».

Полное описание операций механической обработки выполняют на ОК формы 3: Зб ГОСТ 3.1404-86.

Ссылка на обозначение документов, поясняющих данную операцию,дается в первой свободной строке без служебного символа.

При заполнении информации по технологической оснастке следует руководствоваться требованиями существующих классификаторов. Остальные требования по оформлению ОК в соответствии с ГОСТ 3.1404-86 и стандартом предприятия [2].

Примеры обозначения техоснастки, оформление ОК сварки, КТП нанесения гальванических покрытий, ОК механической обработки приведены в приложениях ГОСТ 3.1404 – 86.

КЭ к отдельным операциям разрабатывается для пояснения способов базирования детали, взаимного расположения элементов и требований к обработанным поверхностям.

Обрабатываемые поверхности показываются линией толщиной 2S. Изображение изделия содержит:

- размеры;
- предельные отклонения (по ГОСТ 2.307-68);
- обозначение шероховатости (по ГОСТ 2.309-73);
- обозначение баз, опор, зажимов (по ГОСТ 3.П07-81).

На эскизах все размеры и конструктивные элементы обрабатываемой поверхности нумеруются. Номера проставляют в окружности диаметром 6...8 мм по часовой стрелке и соединяют с размерной или выносной линией.

Пример оформления операционной КЭ приведен в стандарте предприятия [2].

3.4.11 Выполнение графических работ

К числу графических работ в проектах могут быть отнесены: ремонтный чертеж детали (допускается выполнять на формате А1); схема маршрутной (групповой) технологии восстановления детали (на одном, двух и более листах формата А1); результаты научной работы (микроструктурного анализа, результатов статистической обработки данных о повторяемости дефектов, исследований на изнашивание, др. характеристик детали).

При проектировании технологического процесса восстановления детали в соответствии с ГОСТ 2.604-2000 разрабатывается её ремонтный чертеж, содержащий значительный объем материала технологического характера.

Ремонтный чертеж должен соответствовать требованиям ГОСТ 2.604-2000 "Чертежи ремонтные".

На ремонтном чертеже изображают, только те виды, разрезы и сечения, которые необходимы для пояснения технологии восстановления детали.

Места, подлежащие восстановлению, выполняют сплошной основной линией, остальные изображения – сплошной тонкой линией. Если у отдельных элементов ремонтируемой детали меняется конфигурация, то измененную часть делали показывают сплошной основной линией.

Если при ремонте детали в ней необходимо ввести дополнительные детали (втулку ввертыш и т.п.), то ремонтный чертеж выполняют как сборочный.

При применении сварки, пайки и т.п. указывают наименование, марку, размеры материала, используемого при ремонте, а также номер стандарта на этот материал.

Размеры, допускаемые отклонения, параметры шероховатости, отклонения формы и расположения поверхностей указывают для элементов, подлежащих восстановлению. Предельные отклонения размеров проставляют цифрами.

Категорийные и пригоночные ремонтные размеры, а также размеры детали, ремонтируемой снятием минимально необходимого слоя материала, проставляют буквенными обозначениями, а их числовые величины и другие данные указывают на линиях – выносных или в таблице, помещенной в правой верхней части чертежа.

Размеры, необходимые для расчета нормативов времени на обработку, выбор оборудования, для которых нет необходимости в их контроле, проставляют в виде справочных,

На ремонтных чертежах деталей помещают технические требования, которые являются единственными для восстановления эксплуатационных характеристик детали.

Для поверхностей, подвергаемых механической обработке перед наращиванием (наплавка, электролитические покрытия и т.п.), необходимо указать размер, до которого производится обработка.

В таблицу расположенную в левой части поля чертежа, заносят информацию, характеризующую дефекты и способы их устранения. В графе "Наименование дефекта" указывают характер дефекта (износ, трещина и т.п.), а также допустимое значение параметра, контролируемого при дефектации де-

тали. Графу "Коэффициент повторяемости дефекта" при отсутствии данных не заполняют. В графе "Способ устранения дефекта" в краткой форме излагаются основные операции, которые должны быть выполнены для устранения дефекта, указывают наименование, марку материала, используемые в данной операции, а также номер стандарта на этот материал. В графе "Допускаемый способ устранения дефекта" указывается допустимый вариант технологического способа "устранения дефекта. Пример оформления ремонтного чертежа представлен на стенде кафедры в зале дипломного проектирования, а также в приложении 6.

Схема технологического маршрута разрабатывается с использованием КЭ операций технологического процесса. Последние представляются на схеме согласно принятой последовательности выполнения операций. На поле чертежа, где поочередно помещается этот материал, в верхней части указывается операция (например, 015. Термическая), под названием приводится схема этой операции, а затем – принятое оборудование для её реализации, технологические режимы, режущий инструмент, оснастка, ремонтные материалы.

Пример оформления схемы маршрутной (групповой) технологии представлен на стенде кафедры в зале дипломного проектирования и приложении 7.

3.5 Проектирование средств механизации и автоматизации ремонта сельскохозяйственной техники

Уровень механизации и автоматизации ремонтного производства ещё не отвечает современным требованиям. Необходима разработка и внедрение в ремонтное производство современных средств комплексной механизации и автоматизации [21], включая механизированный инструмент, робототехнику, станки с числовым программным управлением, транспортные системы, специализированные стенды для разборки и сборки сборочных единиц и другие устройства.

В книге [21] обобщены достижения исследовательских и конструкторских организаций в области механизации и автоматизации процессов ремонта и обслуживания машинно-тракторного парка.

Объектом разработки может являться проектирование или модернизация стенда для разборки, дефектации, сборки машин и их составных частей, устройств для восстановления детали, моечно-очистное, окрасочное оборудование, конвейеры или их отдельные составные части, подъёмники, самодвижущиеся эстакады и т.п. Аналоги таких устройств могут быть подобраны из справочной литературы по ремонтно-технологическому оборудованию и оснастке, журнальных статей, сборников изобретений и рационализаторских предложений и других источников.

Проектируя средства механизации и автоматизации ремонта машин, необходимо изучить состояние вопроса, обосновать актуальность разработки, выбрать аналог объекта проектирования, изучить его работу, произвести анализ совершенства конструкции, разработать технические решения по модернизации конструкции с обоснованием преимуществ принятой схемы перед аналогом. Затем излагается принцип работы предлагаемой конструкции, приводятся технические расчеты, технико-экономическая оценка разработки.

ЛИТЕРАТУРА

1. Программа по дисциплине "Технология ремонтно-обслуживающего производства". – 2003.
2. Дипломное проектирование на факультете «Технический сервис в АПК» : учеб.-метод. пособие. – Мн.: БГАТУ, 2003. – 24 с.
3. Руководящий технологический материал. Техника, используемая в агропромышленном комплексе. Нормативно-техническая документация на техническое обслуживание и ремонт. – М.: ГОСНИТИ, 1989. – 36 с.
4. Машиностроение : энциклопедия / ред. совет К.В. Фролов [и др.]. – М.: Машиностроение. Сельскохозяйственные машины и оборудование. – Т. 16.
5. Надежность и ремонт машин / В.В. Курчаткин [и др.] ; под ред. В.В. Курчаткина. – М.: Колос, 2000. – 776 с.
6. ГОСТ 2.604-2000 ЕСКД. Чертежи ремонтные. – Мн.: Белстандарт, 1996. – 26 с.
7. ГОСТ 2.602-95 ЕСКД. Ремонтные документы. – Мн.: Белстандарт, 1996. – 34 с.
8. Справочник технолога-машиностроителя : в 2 т. / под ред. А.М. Дальского, А.Г. Косиловой, Р.К. Мещерекова, А.Г. Сушова. – 5-е изд. – М.: Машиностроение-2, 2001. – 912 с.
9. Поляк, М.С. Технология упрочнения : в 2 т. / М.С. Поляк. – М.: Машиностроение, 1995. – 827 с.
10. Усков, В.П. Справочник по ремонту базовых деталей двигателей / В.П. Усков. – Брянск, 1998. – 589 с.
11. Карагодин, В.И. Ремонт автомобилей и двигателей / В.И. Карагодин, Н.Н. Митрохин. – М.: Мастерство, 2001. – 496 с.
12. Восстановление автомобильных деталей / В.Е. Конарчук [и др.]. – М.: Транспорт, 1995. – 503 с.
13. Молодык, Н.В. Восстановление деталей машин : справочник / Н.В. Молодык, А.С. Зенкин. – М.: Машиностроение, 1989. – 480 с.
14. Черноиванов, В.И. Восстановление деталей сельскохозяйственных машин / В.И. Черноиванов, В.П. Андреев. – М.: Колос, 1983. – 288 с.
15. Какуевицкий, В.А. Восстановление деталей автомобилей на специализированных предприятиях / В.А. Какуевицкий. – М.: Транспорт, 1998. – 149 с.
16. Балабанов, А.Н. Краткий справочник технолога-машиностроителя / А.Н. Балабанов. – М.: Издательство стандартов, 1992. – 464 с.
17. ОСТ 70.0009.005-85. Порядок разработки, согласования и утверждения технологической документации на восстановление деталей. – М.: ГОСНИТИ, 1986. – 56 с.
18. Климовицкий, М.А. Механизация и автоматизация ремонта сельскохозяйственной техники / М.А. Климовицкий. – М.: Росагропромиздат, 1989. – 192 с.
19. Табель оборудования и оснастки ремонтных мастерских колхозов и совхозов. – М.: ГОСНИТИ, 1991. – 29 с.
20. Энциклопедический справочник термиста-технолога : в 3 т. / С.Б. Масленков [и др.] ; под общ. ред. С.Б. Масленкова. – М.: Наука и технологии, 2003. – 392 с.

**МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ**

Белорусский государственный аграрный технический университет

Факультет "Технический сервис в АПК"

**Кафедра "Ремонт тракторов, автомобилей
и сельскохозяйственных машин"**

Допустить к защите

Руководитель проекта: Г.Ф. Бетеня

(подпись, инициалы, фамилия)

" " мая 2008г.

Расчетно-пояснительная записка

к курсовому проекту по дисциплине

"Технология ремонтно-обслуживающего производства"

**на тему: Совершенствование технологии текущего ремонта дизельного
культиватора КЧН – 7.2**

(название темы)

Студент гр. 106тс

/ И.Л. Гонтаренко/

Руководитель к.т.н., доцент

/ Бетеня Г.Ф./

Минск-2008

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ
ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

Факультет механизации

Утверждаю

Зав. кафедрой ремонта машин
д.т.н., проф., /В.С.Ивашко/

(подпись)

" 1 " марта 2007г.

Специальность – 1 – 74 06 03

*"Ремонтно-обслуживающее
производство в сельском хозяйстве"*

**Специализация – «Организация
и технология технического сервиса»**

ЗАДАНИЕ на курсовое проектирование по дисциплине « Технология ремонтно- обслуживающего производства»

Студенту _____

1. Тема проекта _____

2. Сроки сдачи студентом законченного проекта _____

3. Исходные данные к проекту 3.1. *Типовые технологические процессы ремонта сельскохозяйственной техники.* _____

3.2. *Чертежи сборочных единиц машин* _____

3.3. *Инструкция по технической эксплуатации* _____

3.4. *Машины и оборудование для технического сервиса в АПК* _____

3.5. *Техническая эксплуатация сельскохозяйственных машин* _____

3.6. *Технические требования на ремонт сборочной единицы* _____

3.7. *Стандарт предприятия (СТП БГАТУ)* _____

4. Содержание расчетно-пояснительной записки (перечень подлежащих разработке вопросов) _____

Реферат. Содержание. Введение _____

1. *Обоснование темы проекта* _____

1.1. *Анализ существующих технологий ремонта* _____

1.2. *Задачи проекта* _____

2. *Проектирование ТП разборки* _____

2.1. *Анализ конструкции, условий работы, неисправностей и ремонтной технологичности сборочной единицы (машины)* _____

2.2. *Технические требования на разборку сборочной единицы (машины)* _____

2.3. *Разработка схемы разборки с выделением последовательности операции технологического процесса* _____

2.4. *Выбор и обоснование оборудования и инструмента* _____

3. *Проектирование ТП дефектации детали (название уточняется с руководителем)* _____

3.1. *Анализ дефектов и основных выбраковочных признаков* _____

3.2. *Выбор способов обнаружения дефектов* _____

- 3.3. Выбор оборудования и инструмента
4. Проектирование ТП восстановления детали
4.1. Анализ конструкции и дефектов детали
4.2. Обоснование формы организации ТП
4.3. Определение применимости способов восстановления детали
4.4. Выбор технологических баз
4.5. Обоснование технологического маршрута восстановления детали
4.6. Обоснование технологического оснащения рабочих мест
4.7. Обоснование технологических режимов и расчет норм времени
5. Проектирование ТП сборки, обкатки и испытания сборочной единицы (машины)
6. Проектирование средств механизации ремонта сборочной единицы (восстановления детали)
6.1. Обоснование актуальности разработки
6.2. Анализ прототипов
6.3. Описание конструкции и принципа работы
6.4. Технические расчеты
7. Выводы и предложения
Литература. Приложения
5. Перечень графического материала (с точным указанием обязательных чертежей и графиков)
5.1. Схема ТП разборки (сборки) – формат А1
5.2. Ремонтный чертеж детали (сборочной единицы) – формат А1
5.3. Конструкторская разработка (кинематическая схема или общий вид установки) – формат А1
5.4. Схема ТП восстановление детали – формат А1
Консультанты по проекту (с указанием относящихся к ним разделов проекта)
Дата выдачи задания 1 марта 2007 года
Календарный график работы над проектом на весь период проектирования
Согласно графику кафедры ремонта машин
С указанием сроков выполнения и трудоемкости отдельных этапов
Раздел 1-5%; раздел 2-15%; раздел 3-5%; раздел 4-25%; раздел 5-10%; раздел 6 и 7 – 20%; оформление проекта – 20%

Руководитель _____ / _____ /
Подпись

Дата выдачи задания _____ 1 марта 2007г..

Задание принял к исполнению (дата) _____

Подпись студента _____ / _____ /

Примечание: Это задание прилагается к законченному проекту и вместе с проектом представляется при его сдаче.


Файл.	Кречетин И.М.	БГАТУ	Агрегат глубокорежущий АГР-3	005	1
Разраб.	Кречетин И.М.				
Проеч.	Беленкин Г.Ф.				
Согласов.	Иващенко В.С.				
Нормир.	Анисимович Г.И.				
Н.контр.					

ГОСТ 3.1105-84 , форма 7

КЭ | Кarta эскизов

6

ПРИЛОЖЕНИЕ 4



№ п/п № пат. № докум. Год. дата

<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr><td>Дубл.</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Взам.</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Подп.</td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	Дубл.				Взам.				Подп.				<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td></tr> </table>																								
Дубл.																																					
Взам.																																					
Подп.																																					
<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td></tr> </table>																			<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td></tr> </table>																		

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Учреждение образования "Белорусский государственный аграрный технический университет"

КОМПЛЕКТ ДОКУМЕНТОВ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА

РАЗБОРКИ АГРЕГАТА ГЛУБОКОРЕЖУЩЕГО

Разработал: Крайич И.М.

Руководитель: Бетеня Г.Ф.

Продолжение приложения 5

ГОСТ 3.1118-82 форма 1												
Разраб.	Крейдич И.М.			БГАТУ			АКР-3					
	Провер.	Бегея Г.Ф.		Ивашков В.С.			Н.контр.	Анискович Г.И.				
М01	Код	ЕВ	МД	ЕН	Н.расч.	КЛМ	Код загот.	Профиль и размеры	КД	М.З		
М02	Цех	Уч.	РМ	Опер.	Код, наименование операции		Обозначение документа					
Б					Код, наименование, оборудование		СМ	Проф.	Р	УТ	КР	КОИД
А03	Инструкция по охране труда											
А04	005 Разборка на разборочные группы и детали											
2018.00006Р												
Б05	подставка											
	-	сл.	2	н/с	1	1	1	1	-	То=6,3ч	Тв=0,2ч	
006	1.	Извлечь шайки (43-32шт), отвернуть гайку (30-32шт), снять шайбу (47-32шт), извлечь ось (20-32шт) и уложить в мазу.										
007	2.	Отсоединить рабочий орган (5-8шт).										
008	3.	Отвернуть гайку (41-2шт), снять шайбу (28шт), извлечь болт (15-2шт) и уложить в мазу.										
009	4.	Отсоединить секторную калюков (4-1шт).										
010	5.	Отвернуть гайку (35-4шт), снять шайбу (42-4шт), извлечь болт (16-4шт), снять скобу (27-4шт) и уложить в мазу										
011	6.	Отсоединить опорные стойки (2-2шт).										
012	7.	Отвернуть гайку (36-3шт), снять шайбу (26-3шт), извлечь болт (14-3шт) и уложить в мазу.										
013	8.	Снять настеку (1-1шт).										
14												
15												
МК/МОК	Маршрутно-операционная карта											
												1

Продолжение приложения 5

ГОСТ 3.1118-82 форма 16																	
Дубл.	Взам.	Подр.															
			Код наименование операции			СМ	Проф.	Р	УТ	КР	КОИД	ОП	Кшт.	ЕИ	ЕВ	КИ	Тпв
Б	Б	Б	Наименование детали с единицами измерения	или материала	Обозначение кода												
KM																	
T01	Tара чехловая, ключ гаечный 7811-0553 ГОСТ 2906-80Е, 7811-0161 ГОСТ 171438-86, 7811-0291 ГОСТ 2906-80Е, 7811-0303 ГОСТ 2906-80Е,																
T02	7811-0512 ГОСТ 2906-80Е, 7811-0294 ГОСТ 2906-80Е, 7811-0293 ГОСТ 2906-80Е, отвертка 7810-0394 ГОСТ 17199-71, насадка 7814-																
T3	0160 ГОСТ 171438-86.																
04																	
A05	010 Разборка рабочего органа																20188.00006Р
E06	подставка					-	сл.	2	н/с	1	1	1	-	To=0,34	Tg=0,054		
007	1. Отвернуть гайку (29-8мм), снять шайбу (22-8мм), извлечь болт (19-8мм) и уложить в магн.																
008	2. Отвернуть гайку (39-8мм), снять шайбу (23-8мм), извлечь болт (40-8мм) и уложить в магн.																
009	3. Снять лапу (12-8мм) и уложить в магн.																
10																	
T11	Tара чехловая, ключ гаечный 7811-0553 ГОСТ 2906-80Е, отвертка 7810-0394 ГОСТ 17199-71, насадка 7814-0160 ГОСТ 171438-86.																
12																	
A13	010 Разборка сечки калюк															20188.00006Р	
E14	подставка					-	сл.	2	н/с	1	1	1	-	To=0,64	Tg=0,054		
015	1. Отвернуть гайку (31-2мм), снять шайбу (37-2мм), извлечь болт (45-2мм) и уложить в магн.																
016	2. Отсоединить верхний бруск (11-2мм).																
МК/МОК	Маршрутно-операционная карта															2	

Продолжение приложения 5

ГОСТ 3.1118-92 форма 16											
Дубл.	Взам.	Подп.									
			А			Б			В		
Код	Наименование операции	Код, наименование оборудования	СМ	Проф.	Р	УТ	КР	КОИД	ЕН	ОП	Кшт.
КМ	Наименование детали, собединицы или материала	Обозначение, код	ОПП	ЕВ	ЕН				КИ		Чтв.
001	3. Отвернуть гайку (38-2шт), снять шайбу (44-2шт), извлечь болт (46-2шт) и уложить в магн.										
002	4. Отвернуть поперечный бруск (10-2шт).										
003	5. Снять стопорное кольцо (5-4шт), открутить гайку (24-4шт), достать шайбу (17-4шт) и подшашник (13-4шт) и уложить в магн.										
004	6. Снять коток (6-2шт) и уложить в магн.										
05											
T06	Пара чехлов, ключ гаечный:7811-0553ГОСТ 2906-80Е,7814-0161ГОСТ 171438-86,7811-0291ГОСТ 2906-80Е,78110503ГОСТ 2906-80Е,										
T07	7811-0512ГОСТ 2906-80Е,7811-0294ГОСТ 2906-80Е,7811-0293ГОСТ 2906-80Е; отвертка 7810-0394 ГОСТ 17199-71, масленики 7814-										
T08	0160 ГОСТ 171438-86, Домкрат гидравлический 50-60138										
09											
A10	0110 Разборка опор	20188.000006Р									
B11	подставка	-	сл.	2	чис	1	1	1	-	$T_0=0,35\text{y}$	$T_\theta=0,05\text{y}$
O12	1. Извлечь шайки (25-2шт), снять шайбу (32 - 2шт), извлечь ось (18-2шт) и уложить в магн.	20188.000006Р									
O13	2. Снять стойку опоры (9-2шт) и уложить в магн.										
14											
T15	Пара чехлов, отвертка 7810-0394 ГОСТ 17199-71, масленики 7814-0160 ГОСТ 171438-86.										
16											

Окончание приложения 5

ГОСТ 3.1118-82 форма 1б																					
А	Цвк	Уч.	РМ	Опер.	Код, наименование операции		СМ	Проф.	Р	УТ	КР	КОИД	ЕН	ОП	Кшт.	Тпз	Тшт.				
Б	Наименование детали, сб. единицы или материала											Обозначение документа			Обозначение, код						
КМ															ОПП						
АД1	010 Разборка окор											20188.000006Р									
Б02	подставка											-	сл.	2	н/с	1	1	-	$T_0=0,1\text{ч}$ $T_B=0,05\text{ч}$		
003	1. Извлечь штифт (2), снять шайбу (3), извлечь ось (24) и уложить в магн.																				
004	2. Снять бруск (2).																				
05	Тара чехловая, отвертка 7810-0394 ГОСТ 17199-71; насадка 7814-0160 ГОСТ 171438-86.																				
07																					
08																					
09																					
10																					
11																					
12																					
13																					
14																					
15																					
16																					

МК/МОК Маршрутно-операционная карта

ПРИЛОЖЕНИЕ 6

Г (2.1) 	Г (2.1) Б (5.1) 	Г (2.1) 																																																
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="text-align: left; padding: 2px;">Наименование и единица измерения</th> <th colspan="2" style="text-align: left; padding: 2px;">Нормативные значения</th> <th colspan="2" style="text-align: left; padding: 2px;">Фактические значения</th> <th colspan="2" style="text-align: left; padding: 2px;">Нормативные значения</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="width: 15%;">№ п/п</td> <td style="width: 15%;">Наименование изделия</td> <td style="width: 15%;">Минимальное значение изделия</td> <td style="width: 15%;">Максимальное значение изделия</td> <td style="width: 15%;">Минимальное значение</td> <td style="width: 15%;">Максимальное значение</td> <td style="width: 15%;">Минимальное значение</td> <td style="width: 15%;">Максимальное значение</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Чертежный угол</td> <td>0.1</td> <td>0.15</td> <td>Изображение</td> <td>Изображение</td> <td>Изображение</td> <td>Изображение</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Ширина отверстия болта и расстояние до центру расположения от 7.0</td> <td>0.5</td> <td>0.5</td> <td>Изображение</td> <td>Изображение</td> <td>Изображение</td> <td>Изображение</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Ширина отверстия под втулку</td> <td>0.5</td> <td>1</td> <td>Изображение</td> <td>Изображение</td> <td>Изображение</td> <td>Изображение</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Расстояние от центра втулки до края</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>Изображение</td> <td>Изображение</td> <td>Изображение</td> <td>Изображение</td> </tr> </tbody> </table>			Наименование и единица измерения		Нормативные значения		Фактические значения		Нормативные значения		№ п/п	Наименование изделия	Минимальное значение изделия	Максимальное значение изделия	Минимальное значение	Максимальное значение	Минимальное значение	Максимальное значение	1	Чертежный угол	0.1	0.15	Изображение	Изображение	Изображение	Изображение	2	Ширина отверстия болта и расстояние до центру расположения от 7.0	0.5	0.5	Изображение	Изображение	Изображение	Изображение	3	Ширина отверстия под втулку	0.5	1	Изображение	Изображение	Изображение	Изображение	4	Расстояние от центра втулки до края	—	—	Изображение	Изображение	Изображение	Изображение
Наименование и единица измерения		Нормативные значения		Фактические значения		Нормативные значения																																												
№ п/п	Наименование изделия	Минимальное значение изделия	Максимальное значение изделия	Минимальное значение	Максимальное значение	Минимальное значение	Максимальное значение																																											
1	Чертежный угол	0.1	0.15	Изображение	Изображение	Изображение	Изображение																																											
2	Ширина отверстия болта и расстояние до центру расположения от 7.0	0.5	0.5	Изображение	Изображение	Изображение	Изображение																																											
3	Ширина отверстия под втулку	0.5	1	Изображение	Изображение	Изображение	Изображение																																											
4	Расстояние от центра втулки до края	—	—	Изображение	Изображение	Изображение	Изображение																																											
Г (2.1) 																																																		
Б (5.1) 																																																		
Г (2.1) 																																																		
Б (5.1) 																																																		
Г (2.1) 																																																		
Б (5.1) 																																																		

Г (2.1)

Б (5.1)

Внимание! К сожалению, в данном разделе нет соответствующих норм для данного изделия.
При выполнении работ на изделии № 2 или изделии № 3 или изделии № 3.5
должен быть создан соответствующий документ в соответствии с требованиями нормы 7.3.5.
Техническое описание № 4: Схема сборки № 4: Калибраторы (Гоф. 2 и 3),
шестигранники № 4, 5, шестигранники № 4, 5, шестигранники № 4, 5.

Схема сборки № 4: Калибраторы (Гоф. 2 и 3), шестигранники № 4, 5, шестигранники № 4, 5.

Наименование изделия		Нормативные значения		Фактические значения		Наименование изделия	
1		Минимальное значение		Максимальное значение		Минимальное значение	
2		Минимальное значение		Максимальное значение		Минимальное значение	
3		Минимальное значение		Максимальное значение		Минимальное значение	
4		Минимальное значение		Максимальное значение		Минимальное значение	
5		Минимальное значение		Максимальное значение		Минимальное значение	

Наименование изделия		Нормативные значения		Фактические значения		Наименование изделия	
1		Минимальное значение		Максимальное значение		Минимальное значение	
2		Минимальное значение		Максимальное значение		Минимальное значение	
3		Минимальное значение		Максимальное значение		Минимальное значение	
4		Минимальное значение		Максимальное значение		Минимальное значение	
5		Минимальное значение		Максимальное значение		Минимальное значение	

ГОСТ 3.1105-84 форма 2			
Дубл.			
Взам.			
Подп.			
БГАТУ			
Оборотная папка			

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Учреждение образования "Белорусский государственный аграрный технический университет"

КОМПЛЕКТ ДОКУМЕНТОВ
МАРШРУТНОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА
ИЗГОТОВЛЕНИЯ ОБОРОТНОЙ ЛАПЫ АГРЕГАТА ГЛУБОКОРЕЖУЩЕГО

Разработал: Крейдич И.М.
Руководитель: Бетеня Г.Ф.

ТЛ | Титульный лист

ГОСТ 3.1118-82 форма 1

Дубл.											
Взам.											
Подп.											
Разраб.	Крейдич И.М.										
Пров.	Бетеня Г.Ф.										
Составлен.	Ивашко В.С.										
Н.контр.	Анискович Г.И.										
М01	Полоса, профиль 14-65 ТУ(в разработке)/60ПП ТУ РБ 400074854.015-2001										
М02	Код	ЕВ	МД	ЕН	Нрасч.	КЛМ	Код.загт.	Профиль и размеры	КД	МЗ	
А											
Б	Цех	Уч.	РМ	Опер.	Код.наименование операции	СМ	Проф.	Р	Уг.	КР	Обозначение документа
					Код.наименование, оборудования						
A01	005 Транспортиная										
B02	Кран-башка Q=30кН										
C03											
A04	010 Заготовительная										
B05	Пресс-ножницы комбинированные НГ 5223										
C06											
A07	015 Термическая										
B08	Транзисторный генератор ВГТ2-50/22										
C09											
A10	020 Пластическая										
B11	Стенд для поперечно клиновой прокатки										
12											
13											
МК	Маршрутная карта										2


ГОСТ 3.1118-82 форма 16															
A	Цех	Уч.	РМ	Опер.	Код, наименование операции	СМ	Проф.	Р	УТ	КР	КОИД	Обозначение документа			
Б	Наименование, оборудование, единицы или материалы										Обозначение код	ЕН	ОП	КИТ.	Тгв
КМ	Наименование детали, сб. единицы или материала										ОПП	ЕВ	КИ	Н.расх.	
A01	025 Термическая										<input type="checkbox"/> 60140.00002	<input type="checkbox"/> 20140.00002			
E02	<u>Транзисторный генератор ВГТ2-50/22</u>										<input type="checkbox"/> 60140.00002	<input type="checkbox"/> 20140.00002			
03															
A04	030 Прессовая										<input type="checkbox"/> 60150.00003	<input type="checkbox"/> 20150.00003			
E05	<u>Пресс гидравлический ОРША 800</u>										<input type="checkbox"/> 60150.00003	<input type="checkbox"/> 20150.00003			
06															
A07	035 Прессовая										<input type="checkbox"/> 60150.00003	<input type="checkbox"/> 20150.00003			
E08	<u>Пресс гидравлический ОРША 800</u>										<input type="checkbox"/> 60150.00003	<input type="checkbox"/> 20150.00003			
09															
A10	040 Термическая										<input type="checkbox"/> 60140.00002	<input type="checkbox"/> 20140.00002			
E11	<u>Транзисторный генератор ВГТ2-50/22</u>										<input type="checkbox"/> 60140.00002	<input type="checkbox"/> 20140.00002			
12															
A13	045 Прессовая										<input type="checkbox"/> 60150.00003	<input type="checkbox"/> 20150.00003			
E14	<u>Пресс гидравлический ОРША 800</u>										<input type="checkbox"/> 60150.00003	<input type="checkbox"/> 20150.00003			
15															
16															
МК	Маршрутная карта													3	


ГОСТ 3.1118-82 форма 1б											
А	Цех	Уч.	РМ	Опер.	Код, наименование операции	СМ	Проф.	Р	УГ	КР	Обозначение документа
Б					Наименование детали со единицами или материалом	КОИД		ЕН		КИ	Тв.
В					Обозначение кода	ОПП		ЕВ		ИИ	Н.раск.
А01	050 Транспортная					60170.00003					20170.00003
Б01	Электротяг										
Б02	Локомотив										
Б03											
А04	055 Слесарная					60150.00003					20150.00003
Б05	Емкость с фланцом										
Б06											
А07	060 Термическая					60100.00003					20100.00003
Б08	Транзисторный генератор В1ГТ2-50/22					мертв	2	1	1	30	1
Б09											
А10	065 Плавильная					60150.00003					20150.00003
Б11	Печь плавильная ПШ-30/10					мертв	4	1	1	1	1
Б12											
А13	070 Наиплавочная					60102.00003					20102.00003
Б14	Печь плавильная ПШ-30/10					мертв	4	1	1	1	1
Б15											
Б16											
МК	Маршрутная карта										4

ГОСТ 3.1118-82 форма 16																
А	Цех	Ч.ц.	РМ	Опер.	Код, наименование операции	СМ	Проф.	Р	УТ	КР	КОД	Обозначение документа	Оп	КШ.	ТВ	шт.
Б					Наименование детали с единицами измерения							Обозначение, код	ОПП	ЕВ	ИИ	Н.расх.
КМ					единицы измерения											
A01	075 Транспортная											<input type="checkbox"/> 60170.00003	<input type="checkbox"/> 20170.00003			
E02	Электрокар											<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
03												<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
A04	080 Термическая											<input type="checkbox"/> 60150.00003	<input type="checkbox"/> 20150.00003			
E05	Печь нагревательная ПКМ 3.6.2/11,5											<input type="checkbox"/> мерк	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 20
06												<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
A07	085 Термическая											<input type="checkbox"/> 60100.00003	<input type="checkbox"/> 20100.00003			
E08	Срейдерная установка (в кампакте)											<input type="checkbox"/> мерк	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/>
09												<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
A10	090 Термическая											<input type="checkbox"/> 60150.00003	<input type="checkbox"/> 20150.00003			
E11	Печь нагревательная СНО 4-8-2\10НЗ											<input type="checkbox"/> мерк	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 20
12												<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
A13	095 Дробеструйная											<input type="checkbox"/> 50151.00002	<input type="checkbox"/> 20151.00002			
E14	Машинадробеструйная Н515-00 00 00											<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> осн	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 1
15												<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16												<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
МК Маршрутная карта																5

ГОСТ 3.1118-82 форма 1б																		
А	Цех	Уч.	РМ	Опер.	Код наименований операции	СМ	Проф.	Р	УТ	КР	КОИД	ЕН	ОП	Кшт.	Тв	Тшт.		
Б	Наименование оборудования						Обозначение документа						Наименование детали (с единицами измерения)					
КМ	Наименование детали (с единицами измерения)						Наименование детали (с единицами измерения)						ОПП	ЕВ	ЕН	КИ	Н.расх.	
A01	100 Контрольная						<input type="checkbox"/> 50170.00002						<input type="checkbox"/> 20170.00002					
B02	<u>Стол ОКС-7523</u>						<u>компр 3 oc/s</u>						<u>0,008</u>					
03																		
A04	105 Окрасочная						<input type="checkbox"/> 50170.00002						<input type="checkbox"/> 20170.00002					
B05	<u>Ванна (цеховая)</u>						<u>с/з 3 oc/s</u>						<u>1 1 1</u>					
06																		
A07	110 Транспортная						<input type="checkbox"/> 60170.00003						<input type="checkbox"/> 20170.00003					
B08	<u>Электрокар</u>						<u>маш 2 1</u>						<u>750</u>					
09																		
10																		
11																		
12																		
13																		
14																		
15																		
16																		

ПРИЛОЖЕНИЕ 8





ДЛЯ ЗАМЕТОК

Учебное издание

ТЕХНОЛОГИЯ РЕМОНТА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ

*Методические указания
по курсовому и дипломному проектированию
для студентов факультета механизации заочной формы обучения
по специальности «Ремонтно-обслуживающее производство
в сельском хозяйстве» специализации «Организация
и технология технического сервиса»*

Составители:
Бетеня Григорий Филиппович,
Мирутко Валерий Владимирович,
Анискович Геннадий Иосифович,
Кашко Василий Михайлович

Ответственный за выпуск *В.С. Ивашико*

Издано в редакции авторов

Подписано в печать 26.05.2008 г. Формат 60×84^{1/8}
Бумага офсетная. Гарнитура Times New Roman. Усл. печ. л. 5,6.
Уч.-изд. л. 3,4. Тираж 130 экз. Заказ 499.

Издатель и полиграфическое исполнение
Белорусский государственный аграрный технический университет
ЛИ № 02330/0131734 от 10.02.2006. ЛП № 02330/0131656 от 02.02.2006.
220023, г. Минск, пр. Независимости, 99, к. 2.